



Ausführung der Arbeiten
nur durch Meisterbetriebe
des KFZ - oder Zweirad-
handwerks.

SERVICE – INFO

QUAD E-TON YUKON

Bei einigen Fahrzeugen hat sich die Befestigungsmuttern der Variomatik gelöst.
Im Rahmen eines jeden Kundendienstes **muß** die Zentralmutter mit mittelfestem
Loctite gesichert und mit einem Drehmoment von 55NM festgezogen werden.

