



Ausführung der Arbeiten
nur durch Meisterbetriebe
des KFZ - oder Zweirad-
handwerks.

SERVICE - INFO

BAOTIAN / ERING

50cm³ Motorroller

Vereinzelt kommt es bei Fahrzeugen des Herstellers Baotian / Ering zu nicht funktionierenden Anlasserfreiläufen. Meist liegt es an der Verschmutzung des Freilaufes oder an minimal zu hoher Federspannung. (vor allem im Winter) In diesem Fall sollte der Anlasserfreilauf gereinigt und die Feder um 1/3 gekürzt werden. Zum Ausbau muß die vordere Keilriemenscheibenhälfte der Variomatik demontiert werden.

