



Ausführung der Arbeiten  
nur durch Meisterbetriebe  
des KFZ - oder Zweirad-  
handwerks.

## SERVICE - INFO

### BAOTIAN / ERING

#### 50cm<sup>3</sup> Motorroller

Vereinzelnd kommt es bei Fahrzeugen des Herstellers Baotian / Ering zu einer gebrochenen Isolatorplatte zwischen Ansaugkrümmer und Zylinder. Dadurch bekommt der Motor „Falschluff“ und springt im warmem Zustand schlecht an und/oder läuft im Leerlauf unruhig und lässt sich nicht/schlecht einstellen.

Zum Austausch der Platte muß der Vergaser nicht komplett demontiert werden. Demontieren Sie zum Tausch das Helmfac und lösen Sie die Vergaserflanschschrauben. Achten Sie bei der Montage darauf, daß der zweite O-Ring, der sich am Ansaugkrümmer befindetet nicht herausfällt bzw. auf den richtigen Sitz.

#### Bestellnummern:

BT139QMB-010001

O-Ring, insulator 21,5x2

BT139QMB-010002

Insulator, carburetor

