



Ausführung der Arbeiten
nur durch Meisterbetriebe
des KFZ - oder Zweirad-
handwerks.

SERVICE – INFO

ALLE BAOTIAN MODELLE

Bei einigen Fahrzeugen treten Zündaussetzer auf die sich durch Motorstottern und Fehlzündungen sowie Leistungsverlust bemerkbar machen. In den meisten Fällen hat sich nur die Steckverbindung des Kabels von der Zündanlage gelockert.

Zur Überprüfung demontieren Sie die Sitzwanne und überprüfen Sie die Steckverbindung unter dem Rahmenrohr auf der rechten Fahrzeugseite. Wir empfehlen den vorhandenen Steckverbinder auf jeden Fall durch einen Lötverbinder oder durch eine andere geeignete Steckverbindung zu ersetzen.

